



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 351/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 10/03/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÔNG LA 40/52Bis Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP HCM		
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of inspecting:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - ETSC		
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Type of inspecting:</i>	Mũ cách điện có kính che mặt <i>Insulating Helmets</i>		
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	03 cái/ 03 Psc		
5. Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of inspecting:</i>	TN/QT-29; Theo yêu cầu khách hàng / <i>At the request of Customer</i> Tài liệu kỹ thuật NSX/ <i>Manufacture's documentaiton.</i>		
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	10/03/2025		
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type:</i>	ST#162	
	Số chế tạo / <i>Seri No</i>	Không rõ/ NA	
	Điện áp sử dụng/ <i>AC. Use voltage:</i>	≤ 7.0 kV	
	Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture:</i>	Không rõ/ NA	
	Nhà sản xuất/ <i>Manufacture:</i>	Tanizawa/ Nhật	
8. Phương tiện thử nghiệm: <i>Inspecting equipment:</i>	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.		
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH		
10. Kết quả thử nghiệm: <i>Inspecting result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>		
11. Tem thử nghiệm: <i>Testing stamp No:</i>	191÷193/25/ETSC		
12. Kết luận <i>Conclusion</i>	Mũ cách điện trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật <i>The above insulating hat meets technical standards</i>		
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: <i>Recommended next testing period:</i>	03/2026		

Người Thực Hiện
Executor

free

Trần Văn Minh



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-29/M1

Ban hành lần 2



Số/ Order No: 351/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 10/03/2025 Trang/ Page: 2/2
--------------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra tình trạng bên ngoài/ Check out the outside condition: Bình thường/ Normal

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	So sánh tham chiếu Compare reference	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Nhãn mác/ Label	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
2	Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ Check the equipments exterior	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
3	Bề mặt cách điện/ Insulation surface	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok

10.2 Điện trở cách điện/ Insulation resistance:

Đối tượng Object	Trước khi thử cao thế/ Before trying so high (MΩ)	Sau khi thử cao thế/ After trying so high (MΩ)	Đánh giá Evaluate
Cực trong Mũ – Vỏ bồn Iron bar in hat - case	> 50.000	> 50.000	Đạt/ Pass

10.3 Thử điện áp một chiều/ DC voltage test (chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng/ Test Criteria according to customer requirements):

Đối tượng Object	Điện áp thử nghiệm Check voltage(kV/s)	Dòng điện rò Leakage Current	Kết quả Result	Đánh giá Assess
Phase A-Vỏ (Case), thử tần số 50Hz	20kV/60s	< 10 mA	Chịu được/ Pass	Đạt Ok