



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 357/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 13/03/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH SAVILLS (VIỆT NAM)
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	Chung Cư Diamond Alnata - Celadon City - Số 3 Đường Tân Thạnh, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminaltions network: / - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng - Thanh Nhôm / Copper cable - Aluminum Bar:
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Kiểm tra tính thống nhất của hệ thống nối đất chống sét Check the continuity of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	13/03/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A; Fluke 287C.
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng

GIÁM ĐỐC

Director



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

1. Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu, các chỉ tiêu (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
3. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu thử;
4. Tên mẫu, tên đơn vị yêu cầu được ghi theo thông tin khách hàng cung cấp;
5. Không được trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của ETSC.



Số/ No: 357/2025/KT-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA
EXAMINATION REPORT

Ngày/ Date: 13/03/2025
Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí kiểm tra Position Check	Kiểm tra trực quan Visual check	Kiểm tra tính liên tục Check the continuity	Đánh giá Assess
01	Tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tháp A1 <i>Lightning grounding system of Town A1</i>	☒ Không có bất thường/ <i>Ok</i> ☐ Có bất thường/ <i>Failed</i>	☒ Tốt/ <i>Ok</i> ☐ Không tốt/ <i>Failed</i>	Đạt/ <i>Pass</i>
02	Tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tháp A2 <i>Lightning grounding system of Town A2</i>	☒ Không có bất thường/ <i>Ok</i> ☐ Có bất thường/ <i>Failed</i>	☒ Tốt/ <i>Ok</i> ☐ Không tốt/ <i>Failed</i>	Đạt/ <i>Pass</i>
03	Tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tháp A3 <i>Lightning grounding system of Town A3</i>	☒ Không có bất thường/ <i>Ok</i> ☐ Có bất thường/ <i>Failed</i>	☒ Tốt/ <i>Ok</i> ☐ Không tốt/ <i>Failed</i>	Đạt/ <i>Pass</i>
04	Tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tháp A4 <i>Lightning grounding system of Town A4</i>	☒ Không có bất thường/ <i>Ok</i> ☐ Có bất thường/ <i>Failed</i>	☒ Tốt/ <i>Ok</i> ☐ Không tốt/ <i>Failed</i>	Đạt/ <i>Pass</i>