



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1881/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 24/06/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÔNG LA 40/52Bis Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP HCM	
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of inspecting:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - ETSC	
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Type of inspecting:</i>	Nón bảo hộ cách điện <i>Insulating Helmets</i>	
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 cái/ 01 Psc	
5. Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of inspecting:</i>	TN/QT-29; Theo yêu cầu khách hàng / <i>At the request of Customer</i> Tài liệu kỹ thuật NSX/ <i>Manufacture's documentaiton.</i>	
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	24/06/2025	
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type:</i>	E002
	Số chế tạo / <i>Seri No</i>	Không rõ/ NA
	Điện áp sử dụng/ <i>AC. Use voltage:</i>	Max 1.000V
	Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture:</i>	2025
	Nhà sản xuất/ <i>Manufacture:</i>	COV - Hàn Quốc
8. Phương tiện thử nghiệm: <i>Inspecting equipment:</i>	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.	
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	$(32 \pm 2)^{\circ}C$; $(60 \pm 5) \% RH$	
10. Kết quả thử nghiệm: <i>Inspecting result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>	
11. Tem thử nghiệm: <i>Testing stamp No:</i>	1319/25/ETSC	
12. Kết luận <i>Conclusion</i>	Mũ cách điện trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật <i>The above insulating hat meets technical standards</i>	
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 06/2026 <i>Recommended next testing period:</i>		

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyện

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hoàn



TN/QT-29/M1

Ban hành lần 2:



CÔNG TY
KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 24/06/2025
Trang/ Page: 2/2

Số/ No: 881/2025/TN-ETSC

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1.

10.1 Kiểm tra tình trạng bên ngoài/ Check out the outside condition: Bình thường/ Normal

Stt No	Đối tượng đo Measuring object	So sánh tham chiếu Compare reference	Kết quả Result	Đánh giá Assess
1	Nhãn mác/ Label	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
2	Kiểm tra hiện trạng bên ngoài/ Check the equipments exterior	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok
3	Bề mặt cách điện/ Insulation surface	Nguyên vẹn, không bị hư hại/ Intact, not abnormal	Còn tốt/ Good	Đạt/ Ok

10.2 Điện trở cách điện/ Insulation resistance:

Đối tượng Object	Trước khi thử cao thế/ Before trying so high (MΩ)	Sau khi thử cao thế/ After trying so high (MΩ)	Đánh giá Evaluate
Cực trong Mũ – Vỏ bồn Iron bar in hat - case	> 1.000	> 1.000	Đạt/ Ok

10.3 Thử điện áp một chiều/ DC voltage test (chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng/ Test Criteria according to customer requirements):

Đối tượng Object	Điện áp thử nghiệm Check voltage (kV/phút)	Dòng điện rò Leakage Current	Kết quả Result	Đánh giá Assess
Cực trong Mũ – Vỏ bồn Iron bar in hat - case, thử tần số 50Hz test at 50Hz	2,2kV/1 phút	< 3,5mA	Mẫu thử không bị phóng điện / Pass	Đạt Ok